EA365AB（ヒートガンキット）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

○ 仕　様

- ○ ヒートガン
- ○ 温度調節　2段切替（260℃/400℃）
- ○ サイズ　214X80X194（H）mm
- ○ 重量　660g
- ○ 風量　260L/min
- ○ 電源　120V/10A
- ○ コード長　1.8m（アース付）
- ○ サーモスタット保護

○ 警告

1. 火災、感電を防止するため雨や湿気のある所にさらさないでください。室内で保管してください。
   アース付のコンセントを使用してください。
2. 半田付けなどに使用する時は癌や他の病気を起こす化学物質に気を付けてください。
3. プラグアダプターなどは使用しないでください。アース付コンセントのみで使用してください。
4. 適切な電圧で使用してください。
5. この製品のノズルからは炎のない540℃の熱が発生します。この熱い空気の流れに服や
   この熱い空気の流れに服や手、体をあてないでください。
   ヘアドライヤーとして使用しないでください。
6. ノズルは完全に冷えるまで触らないでください。高熱を発しているのでハンドルを持ってください。
7. ノズルは対象表面に触れないでください。少なくとも25mmは離してください。
8. 作業現場はきれいにしてください。汚いと事故や怪我の原因になります。
9. 子供は近づけないでください。第三者は作業現場から離れてください。
   また、工具・延長コードにも触らせないでください。
10. 良く換気された所で使用してください。
    可燃性液体或は爆発的雰囲気の所で使用しないでください。
11. 作業現場から可燃物や他の危険物を取り除いてください。
12. 作業者は必ず保護メガネを着用してください。
13. 延長コードは適切なものを使用してください。
14. コードは乱暴に扱わないでください。コードを持ってコンセントから引っ張らないでください。
    コードを持って運ばないでください。
15. 使用しない時は機器を水平に置きガンを上に向けておいてください。
16. 手に防火布等の手袋等を着用してください。
17. 作業中、冷却中のガンを放置したまま離れないでください。
18. 体が疲労している時は作業しないでください。
19. 正しく保管してください。熱いまま保管しないでください。
    乾燥させて鍵のかかる高所に保管 してください。子供に触らせないでください。
20. 修理加工しないでください。

○ 実行する前にサンプルでテストする事をお勧めします。
対象表面との適切な間隔を見つける事と適切な照射時間を見つけてください。
もし見つからない時は前後の動きを加えてください。

○ ヒートガン操作

1. 適切なコンセントにプラグを差し込みます。
2. ｽｲｯﾁを1か2に入れます。約2分で充分な温度に達します。
3. フリーハンドで使いたい時は組込みのスタンドを使用してください。
4. 使用後はｽｲｯﾁをOFFに入れてください。ノズルが完全に冷却するまで触らないでください。
5. 完全冷却後、保管してください。

閉じた空間で使用する時は充分な換気を行いヒートガンの熱を逃す工夫をしてください。
完全に密閉している場所では過度の熱が発生し人体にも機材にも損傷を与えます。

○ ペンキ剥離の時は安全に配慮してください。

警告：壁面、天井パネル内は可燃物質が詰まっている可能性があり、
エアガンによって発火する可能性もあります。
人身事故や損傷につながる危険性のある場所はガンを使用しないでください。

○ ペンキ剥離作業

警告：ペンキを剥がす時は特に注意が必要です。
その臭気や含有物質は毒性を含むものがあります。
アメリカでは1950年代から1977年頃までペンキには鉛が含まれていました。
いったん剥ぎ取った表面には手を触れず口などに持っていかないでください。
低レベルの鉛でも脳や神経系に障害を残す可能性があります。
作業前にペンキに鉛などが含まれていないかを確認してください。

1. 対象を戸外に運び出すか不可能なら充分換気してください。
2. カーペット、家具、服、調理器、エアーダクトにカバーをかけるか、運び出してください。
3. 屑がこぼれないよう、床に布を敷きます。防護する服を着用してください。
4. 1日に1部屋行い、家具は取り除くかカバーをかけます。
   作業現場は他の部屋から隔離するようにドアにシールをします。
5. 子供、妊婦、介護の必要な方は作業現場に近づけないでください。
6. 適切な安全マスクを着用してください。
7. ガンは注意して扱ってください。加熱により臭気が発生し作業者が吸込みます。
8. 現場には飲食物を持ち込まないでください。
   飲食する前に手、腕、顔を洗い口をすすいでください。
   また作業現場では喫煙しないでください。ガムも禁止。
9. 床は濡らしたモップできれいにしてください。掃除機で吸い取ったりしないでください。
10. 最後に屑は二重にしたゴミ袋に入れ厳重にテープで封をして処分してください。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929